


ウエルパス® 正しい手指消毒の方法



1 ウエルパスを約3mL手掌にとります。
ポンプの場合、下まで1回押します。




2 指先(爪の部分にも)に液を浸します。



3 次に手掌によく塗り広げます。



4 手背によく塗り広げます。



5 指の間に交差させます。



6 親指に塗り伸ばします。
乾燥後はこすらないようにします。

 丸石製薬株式会社
<http://www.maruishi-pharm.co.jp/>

